


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年9月24日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖西岸、宍道湖南岸は河川巡視を実施していません






大橋川右岸(松江市馬潟町)




大橋川右岸(松江市矢田町)



中海 アオコ確認箇所 【平成23年9月24日実施】

○ : 写真撮影地点





中海東岸(境港市夕日ヶ丘1丁目 中浜港)



中海米子湾(米子市西町)



中海西岸(松江市大井町)



中海大根島(松江市八束町入江)

