


# 宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年9月26日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖南岸は河川巡視を実施していません




写真①



宍道湖北岸(松江市末次町)

写真②



宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)

写真③



宍道湖西岸(出雲市園町)

写真④




宍道湖西岸(斐川町冲州)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年9月26日実施】

○ : 写真撮影地点





写真①



境水道(境港市昭和町)



写真②



中海米子湾(米子市西町)



写真③



中海南岸(安来市赤江町)



写真④



中海大根島(松江市八束町遅江)