


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年9月27日実施】

○ : 写真撮影地点

湖面巡視を実施しました。



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件


写真①



宍道湖東岸(松江市袖師町)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年9月27日実施】

○ : 写真撮影地点






中海東岸(米子市大崎)



中海南岸(安来市赤江町)



中海南岸(松江市東出雲町下意東)



中海西岸(松江市大海崎町)