


# 宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年9月28日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖南岸は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件



写真①

宍道湖北岸(松江市岡本町)




写真②

宍道湖北岸(出雲市美野町)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年9月28日実施】

○ : 写真撮影地点





写真①

中海東岸(境港市夕日ヶ丘 中浜港)



写真②

中海南岸(安来市汐手ヶ丘)



写真③

中海南岸(安来市赤江町)



写真④

中海大根島(松江市八束町馬渡)