


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年9月29日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖西岸は河川巡視を実施していません





宍道湖東岸(松江市袖師町)




宍道湖南岸(松江市宍道町)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年9月29日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸、中海東岸(米子市)は河川巡視を実施していません





中海東岸(境港市夕日ヶ丘 中浜港)



中海大根島(松江市八束町遅江)

