


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年10月3日実施】

○ : 写真撮影地点

湖面巡視を実施しました。

宍道湖南岸は陸上巡視を実施していません



中海 アオコ確認箇所 【平成23年10月3日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸、中海東岸(米子市)は河川巡視を実施していません

