



# 宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年10月4日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸・西岸は河川巡視を実施していません






宍道湖南岸(松江市玉湯町)



宍道湖南岸(松江市宍道町東来待)



宍道湖南岸(松江市宍道町宍道)



宍道湖南岸(松江市宍道町宍道)



中海 アオコ確認箇所 【平成23年10月4日実施】

○ : 写真撮影地点



写真①



中海東岸(米子市彦名新田 彦名干拓)