


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年10月7日実施】

○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件



宍道湖東岸(松江市袖師町)

# 中海 アオコ確認箇所 【平成23年10月7日実施】

○ : 写真撮影地点

中海東岸(境港市)、大根島、境水道は河川巡視を実施していません

