


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年10月18日実施】

○ : 写真撮影地点


宍道湖西岸は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件




大橋川(松江市矢田町)



大橋川(松江市東津田町)



宍道湖北岸(松江市末次町)



宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年10月18日実施】

○ : 写真撮影地点

中海本庄水域は河川巡視を実施していません

