


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年10月26日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(出雲市)、宍道湖西岸は河川巡視を実施していません





大橋川(松江市八幡町)



大橋川(松江市東津田町)



宍道湖北岸(松江市末次町)



宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)



中海 アオコ確認箇所 【平成23年10月26日実施】

○ : 写真撮影地点

中海西岸、本庄水域は河川巡視を実施していません

