



宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年10月27日実施】

○ : 写真撮影地点






写真①



大橋川(松江市矢田町)




写真②




大橋川(松江市東本町)




写真③



宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)



写真④




宍道湖北岸(松江市岡本町)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年10月27日実施】

○ : 写真撮影地点

中海東岸(境港市)、大根島、境水道は河川巡視を実施していません





中海南岸(松江市東出雲町下意東)