





宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年10月31日実施】

○ : 写真撮影地点







大橋川(松江市八幡町)



大橋川(松江市矢田町)



大橋川(松江市東本町)



尖道湖北岸(松江市末次町)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年10月31日実施】

○ : 写真撮影地点

中海東岸(境港市)、大根島、境水道は河川巡視を実施していません

