


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年11月1日実施】

○ : 写真撮影地点



写真①



宍道湖南岸(松江市宍道町東来待)



写真②




宍道湖南岸(松江市宍道町昭和)



# 中海 アオコ確認箇所 【平成23年11月1日実施】

○ : 写真撮影地点

中海東岸(米子市)、中海南岸(安来市)は河川巡視を実施していません





写真①



中海南岸(松江市東出雲町錦浜 揖屋承水路)



写真②



中海西岸(松江市大井町)