


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年11月8日実施】

○ : 写真撮影地点



写真①



大橋川(松江市八幡町)

写真②



大橋川(松江市東津田町)

写真③



大橋川(松江市東本町)

写真④



突道湖東岸(松江市灘町)

# 中海 アオコ確認箇所 【平成23年11月8日実施】

○ : 写真撮影地点

本庄水域は河川巡視を実施していません

