


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年11月9日実施】

○ : 写真撮影地点

湖面巡視を実施しました。





大橋川(松江市福富町)



宍道湖東岸(松江市袖師町)



宍道湖北岸(出雲市鹿園寺町)




中海 アオコ確認箇所 【平成23年11月9日実施】

○ : 写真撮影地点


湖面巡視を実施しました。

中海南岸(揖屋干拓周辺)、中海東岸(境港市)、大根島、境水道は陸上巡視を実施していません

中海西岸
松江市大井町
レベル2~3



写真①



中海西岸(松江市大井町)