



宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年11月11日実施】

○ : 写真撮影地点






大橋川(松江市東津田町)



宍道湖東岸(松江市袖師町)



宍道湖北岸(松江市大野町)



宍道湖南岸(松江市宍道町東来待)



中海 アオコ確認箇所 【平成23年11月11日実施】

○ : 写真撮影地点

中海東岸(米子市)、中海南岸は河川巡視を実施していません

