


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年11月16日実施】


○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(出雲市)、宍道湖西岸は河川巡視を実施していません






宍道湖東岸(松江市袖師町)



宍道湖南岸(松江市宍道町東来待)




宍道湖南岸(松江市宍道町昭和)



中海 アオコ確認箇所 【平成23年11月16日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸(揖屋干拓周辺)は河川巡視を実施していません





中海西岸(松江市大海崎町)



中海西岸(松江市大井町)

