


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年11月17日実施】

○ : 写真撮影地点

湖面巡視を実施しました。



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件

写真①



宍道湖北岸(松江市末次町)

写真②




宍道湖北岸(松江市打出町)

写真③



宍道湖 玉湯沖

写真④



宍道湖 平田沖

中海 アオコ確認箇所 【平成23年11月17日実施】

○ : 写真撮影地点

中海東岸(境港市)、大根島、境水道は河川巡視を実施していません

