



宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年11月21日実施】



○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件



大橋川(松江市八幡町)



大橋川(松江市矢田町)



# 中海 アオコ確認箇所 【平成23年11月21日実施】

○ : 写真撮影地点

中海西岸、中海東岸(境港市)、本庄水域、大根島、境水道は河川巡視を実施していません

