


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年11月22日実施】

○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件




剣先川(松江市西川津町)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年11月22日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸(揖屋干拓周辺)は河川巡視を実施していません





中海西岸(松江市大海崎町)



中海西岸(松江市大井町)

