



宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年11月28日実施】

○ : 写真撮影地点






剣先川(松江市西川津町)



宍道湖東岸(松江市袖師町)



宍道湖南岸(松江市宍道町東来待)




宍道湖西岸(出雲市出島町)

# 中海 アオコ確認箇所 【平成23年11月28日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸(揖屋干拓周辺)は河川巡視を実施していません





中海東岸(米子市大崎)