


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年11月29日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(出雲市)宍道湖西岸は、河川巡視を実施していません





大橋川(松江市学園南1丁目)



宍道湖東岸(松江市白潟町)



宍道湖北岸(松江市打出町)




宍道湖南岸(松江市宍道町昭和)



中海 アオコ確認箇所 【平成23年11月29日実施】

○ : 写真撮影地点

中海東岸(境港市)、大根島、境水道は河川巡視を実施していません



写真①



中海西岸(松江市大海崎町)



写真②



中海西岸(松江市大井町)

