


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年11月30日実施】

○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件  
 ※水温の低下などよりアオコの大量発生によるガス臭の可能性が少なくなったため、本日をもってガス臭等に係る通報の報告を終了いたします。



大橋川(松江市矢田町)



宍道湖北岸(松江市末次町)



宍道湖西岸(出雲市出島町)



宍道湖西岸(出雲市荘原)

# 中海 アオコ確認箇所 【平成23年11月30日実施】

○ : 写真撮影地点

中海西岸、本庄水域は河川巡視を実施していません

