


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年12月5日実施】

○ : 写真撮影地点



# 中海 アオコ確認箇所 【平成23年12月5日実施】

○ : 写真撮影地点

中海東岸(米子市)、中海南岸は河川巡視を実施していません

