



宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年12月12日実施】

○ : 写真撮影地点



全体的に濁っており、アオコが確認しにくい状況となっている。

写真①



宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年12月12日実施】

○ : 写真撮影地点

中海西岸、中海南岸(安来市)、中海東岸(米子市)、本庄水域は河川巡視を実施していません

