


# 宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年12月13日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(松江市)は河川巡視を実施していません







宍道湖東岸(松江市袖師町)



宍道湖東岸(松江市嫁島町)



宍道湖南岸(松江市宍道町東来待)



宍道湖南岸(松江市宍道町東来待)



# 中海 アオコ確認箇所 【平成23年12月13日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸(揖屋干拓)、中海東岸(境港市)、大根島、境水道の陸上巡視は実施していません。

湖面巡視を実施しました。

