


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年12月20日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(出雲市)は河川巡視を実施していません



写真①



宍道湖南岸(松江市宍道町東来待)



写真②



宍道湖南岸(松江市宍道町宍道)



中海 アオコ確認箇所 【平成23年12月20日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸(揖屋干拓)は河川巡視を実施していません

