


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年12月28日実施】

○ : 写真撮影地点





宍道湖南岸(松江市宍道町東来待)



宍道湖南岸(松江市宍道町宍道)



# 中海 アオコ確認箇所 【平成23年12月28日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸(揖屋干拓)は河川巡視を実施していません

