


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成24年1月18日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(出雲市)、宍道湖西岸は河川巡視を実施していません



中海 アオコ確認箇所 【平成24年1月18日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸(揖屋干拓)は河川巡視を実施していません

