


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成24年1月27日実施】


○ : 写真撮影地点





中海 アオコ確認箇所 【平成24年1月27日実施】

○ : 写真撮影地点

中海東岸(境港市)、大根島、境水道は河川巡視を実施していません





※斐伊川流量(上島)は速報値です。