



宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年8月30日実施】

○ : 写真撮影地点

出雲市の範囲は、河川巡視を実施していません






宍道湖北岸(松江市寺津)




大橋川(松江市東津田)



宍道湖北岸(松江市矢田)




写真①




中海南岸(東出雲町 崎田)

写真②



中海南岸(東出雲町 意東港)

写真③



中海南岸(東出雲町 下意東)