



宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年8月31日実施】

○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 5件

写真①



宍道湖北岸(松江市打出町)

写真②



宍道湖北岸(松江市大垣町)

写真③




大橋川(松江市矢田)

# 中海 アオコ確認箇所【平成24年8月31日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸、米子市の範囲は、河川巡視を実施していません




写真①



中海東岸(弓浜干拓承水路)

写真②



大根島(八束)