


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年9月4日実施】

宍道湖南岸は河川巡視を実施していません

○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 2件(9月4日)

写真①




宍道湖北岸(松江市千鳥町)



写真②



宍道湖北岸(松江市大野町)



写真③




大橋川(松江市東茶町)





写真①



中海右岸(安来市汐手が丘)



写真②



中海右岸(米子市大崎)

写真③



中海右岸(中浜港)