


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年9月6日実施】

宍道湖南岸は河川巡視を実施していません

○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 1件(9月6日)

写真①



宍道湖北岸(松江市千鳥町)

写真②



宍道湖北岸(松江市大野町)




宍道湖南岸(松江市東本町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年9月6日実施】

○ : 写真撮影地点



写真①



中海右岸(論田)

写真②



中海右岸(島田町)

写真③



中海右岸(中浜港)

