



宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年9月7日実施】

○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(9月7日)

写真①



宍道湖北岸(秋鹿)


写真②



宍道湖南岸(西来待)



写真③




大橋川(矢田)



# 中海 アオコ確認箇所【平成24年9月7日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸、米子市の範囲は、河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(中浜港)

写真②



中海右岸(中浜港)

写真③



中海(江島)

