


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年9月10日実施】

宍道湖南岸は河川巡視を実施していません

○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 1件(9月10日)
1件(9月9日)


写真①




宍道湖北岸(松江市千鳥町)



写真②



宍道湖北岸(松江市秋鹿町)



写真③




宍道湖南岸(松江市東本町)




中海 アオコ確認箇所【平成24年9月10日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島・境港市・米子市の範囲は、河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(下意東)



写真②



中海右岸(東赤江町)

