


# 宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年9月11日実施】

○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 1件(9月11日)



写真①

宍道湖南岸(松江市宍道町西来待)



写真②

宍道湖南岸(松江市玉湯町布志名)



写真③


大橋川(松江市東本町)



# 中海 アオコ確認箇所【平成24年9月11日実施】

○ : 写真撮影地点

旧東出雲町、安来市、米子市の範囲は、河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(中浜港)

写真②



中海右岸(江島)

