


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年9月12日実施】


○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸・大橋川上流～中流・出雲市の範囲は河川巡視を実施していません




アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(9月12日)

写真①



宍道湖南岸(松江市宍道町)


写真②



宍道湖南岸(松江市玉湯町)



写真③



大橋川(松江市福富町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年9月12日実施】

○ : 写真撮影地点




写真①



中海右岸(弓浜干拓)

写真②



中海右岸(江島)



写真③



中海右岸(荒島)

