



宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年9月14日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(松江市の範囲)は河川巡視を実施していません





写真①

宍道湖南岸(松江市宍道町西来待)



写真②

宍道湖北岸(松江市宍道町東来待)




写真③

大橋川(松江市東本町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年9月14日実施】

○ : 写真撮影地点



写真①



中海右岸(中浜港)


写真②



中海右岸(江島)



写真③



中海右岸(羽入)

