


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年9月25日実施】

○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(9月25日)

写真①



宍道湖北岸(松江市千鳥町)

写真②



宍道湖南岸(松江市袖師町)



写真③




大橋川(松江市東津田町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年9月25日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸、境港市、米子市の範囲は、河川巡視を実施していません



松江市東出雲町下意東
レベル2~3

中海出張所

写真①



中海右岸(意東港)



写真②



中海左岸(松江市大井町)

