


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年9月26日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸・西岸、大橋川下流は河川巡視を実施していません

宍道湖湖面 : ○ の範囲外はレベル3~4




写真①



宍道湖湖面(松江市大垣沖)


写真②



宍道湖湖面(松江市宍道町東来待沖)



写真③



大橋川(松江市東本町)





写真①



中海右岸(安来市西荒島町)

写真②



中海右岸(安来市亀島町)



写真③



中海右岸(米子市彦名町)

