


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年9月27日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(出雲市の範囲)・西岸は河川巡視を実施していません




写真①



宍道湖北岸(松江市千鳥町)


写真②



宍道湖南岸(松江市宍道町西来待)



写真③




大橋川(松江市東本町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年9月27日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島・境港市の範囲は、河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(安来市西荒島町)



写真②



中海右岸(安来市赤江町)

