


アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(9月28日)

写真①




宍道湖北岸(松江市秋鹿町)



写真②



宍道湖南岸(松江市玉湯町林村)



写真③




大橋川(松江市東本町)




中海 アオコ確認箇所【平成24年9月28日実施】

○ : 写真撮影地点


中海南岸(安来市・旧東出雲町)・米子市の範囲は、
河川巡視を実施していません




写真①



中海右岸(中浜港)



写真②



大根島(遅江)

