





写真①



宍道湖湖面(松江市玉湯町沖)

写真②



宍道湖湖面(宍道湖湖心付近)

写真③




大橋川水面(松江市東本町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年10月1日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島・境港市の範囲は、河川巡視を実施していません



写真①



写真②



中海右岸(安来市赤江町)

中海右岸(松江市大井町)



写真③



中海湖面(松江市意東沖)

