


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年10月3日実施】


○ : 写真撮影地点




アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 2件(10月3日)





宍道湖北岸(松江市古曾志町)



宍道湖北岸(松江市大野町)




宍道湖南岸(松江市袖師町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年10月3日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島・境港市の範囲は、河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(彦名 Pond)



写真②



中海右岸(論田港付近)

