



# 宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年10月15日実施】

○ : 写真撮影地点



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(10月15日)

写真①



央道湖北岸(松江市大野町)




写真②



央道湖南岸(松江市袖師町)



写真③




大橋川(松江市東本町)




# 中海 アオコ確認箇所【平成24年10月15日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島・境港市の範囲は、河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(松江市富士見町:馬潟港付近)



写真②



中海右岸(揖屋干拓)

