


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年10月17日実施】


○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(出雲市の範囲)・西岸の沿岸部は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(10月17日)

写真①



宍道湖湖面(白潟公園沖)




写真②



宍道湖湖面(湖心付近)



写真③



宍道湖湖面(斐伊川河口沖)



