

宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年10月18日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖南岸は河川巡視を実施していません

宍道湖北岸(美野町

~園町) レベル2

宍道湖北岸(末次町~大野町)

レベル3

宍道湖北岸 末次町
レベル4

松江市

出雲市

境川

小境川

草野川

大野川

岡本川

秋鹿川

西長江川

東長江川

古曾志川

佐陀川

朝酌川

写真②

写真①

写真③

宍道湖

宍道湖西岸(宍道湖西岸なぎさ
公園付近) レベル2

船川

斐伊川

五右衛門川

新建川

佐々布川

同道川

来待川

本郷川

玉湯川

忌部川

天神川

山居川

馬橋川

大橋川出張所

大橋川中・下流

レベル3

大橋川上流
レベル3~4

斐川町

アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(10月18日)

写真①



尖道湖北岸(松江市末次町)



写真②



尖道湖北岸(松江市秋鹿町)




写真③





大橋川(松江市東本町)





中海右岸(彦名 Pond)

写真① ポンド内



ポンド外

