

宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年10月19日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(松江市の範囲)・は河川巡視を実施していません

宍道湖北岸(美野町～小境町) レベル2

剣先川
レベル3

松江市

出雲市

境川

小境川

草野川

大野川

岡本川

秋鹿川

西長江川

東長江川

古曾志川

佐陀川

朝酌川

宍道湖西岸(宍道湖西岸なぎさ公園付近) レベル2

宍道湖

写真①

天神川

馬橋川

船川

宍道湖西岸(出雲空港付近) レベル2

写真②

山居川

斐伊川

玉湯川

忌部川

五右衛門川

同道川

来待川

大橋川出張所

新建川

佐々布川


宍道湖南岸(松江市袖師町～宍道町)

レベル3

斐川町

アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(10月19日)

写真①



宍道湖南岸(松江市袖師町)

写真②



宍道湖南岸(松江市宍道町東来待)



写真③




宍道湖西岸(出雲空港付近)




中海 アオコ確認箇所【平成24年10月19日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島・境港市の範囲は、河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(彦名ポンド)



写真②



中海右岸(安来市赤江町)

