


# 宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年10月22日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖南岸は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(10月22日)

写真①



宍道湖北岸(松江市千鳥町)

写真②



宍道湖北岸(松江市大野町)



写真③



大橋川(松江市東本町)




# 中海 アオコ確認箇所【平成24年10月22日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸(安来市・旧東出雲町)・米子市の範囲は、  
河川巡視を実施していません

松江市下宇部尾  
レベル2

境港市外江町～中浜  
レベル2～3




松江市意宇町  
レベル2

中海出張所

安来市



写真①



中海右岸(中浜港)



写真②



大根島(波入)

